

## Gebruikershandleiding accu-boormachines

- Opladen:
- Ongeveer 60 minuten is vereist om de batterij volledig op te laden bij  $\pm 20^{\circ}\text{C}$ .
  - Aangezien bij een nieuwe en langdurig niet gebruikte batterij de chemische activiteit is teruggelopen, zal de stroomopbrengst bij het eerste en tweede gebruik slechts gering zijn. Dit is tijdelijk, de normale oplaadtijd kan hersteld worden door de accu 2 à 3 maal bij kamertemperatuur op te laden.

### Bevorderen langdurig gebruik accu:

- Laad de batterij op voordat ze volledig uitgeput zijn.
- Verricht het opladen niet bij hoge temperatuur. Is de batterij warm, dan eerst afkoelen.

- Motor:
- Controleer altijd of de hoofdschakelaar uit staat bij het instellen van het toerental en/of draairichting. Anders beschadigd de motor.

(Strijker bouwmachines 29/9/06)